




Medellín, 14 Diciembre 2018

Director  
**LUIS GUILLERMO MESA SANTAMARIA**  
Dirección de Cobertura Educativa  
Medellín, Antioquia

**Asunto:** Informe Condiciones Básicas Establecimiento Educativo.

Apreciado Director Mesa Santamaría:

En atención a la solicitud de la Dirección de Cobertura, el día 13 de Diciembre de 2018, la Dirección de Infraestructura Educativa, realizó visita al establecimiento educativo Colegio Militar – Centro Educativo El Tesoro del Saber, el cual presenta las Sedes # 1 y 2, ubicadas en la dirección Carrera 23B sede principal y Calle 10 Carrera 26 urbanización mirador de Valverde, cabecera urbana del municipio de Caucasia, y encontrándose lo siguiente;




El establecimiento Educativo está compuesto por los siguientes espacios:

- Aulas de Clase: 27
- Laboratorios: 1
- Aulas de sistemas: 1
- Área Recreativas: 2
- Aulas de preescolar: 4
- Baterías sanitarias : 2 ( 20 Hombre – 11 Mujeres)
- Tienda escolar: 2
- Área administrativa: 1
- Sala de profesores: 2



- Restaurante escolar: 2
- Estudiantes que finalizaron año escolar: 916
- Estudiantes proyectados: 2.000
- Planta docente: 4 docentes de preescolar, 23 docentes de primaria, 27 docentes de secundaria y 5 docentes de media.
- Planta de personal administrativo: 1 Revisor fiscal, 1 contador, 1 secretaria, 1 auxiliar administrativa y 4 personas de servicios generales.


Las medidas de las aulas de clase oscilan entre 6.80m x 8.70m y una altura libre de 3.07m, configurando un área de 59.16 M2, para 40 estudiantes por aula.




Es de anotar que en la sede #2, las medidas de las aulas oscilan entre 7.70m X 8.10 y una altura de 3.05m, con un área más generosa de 62.37 M2.

Las aulas de clases se encuentran en buen estado estructural, con buena iluminación y ventilación; el laboratorio y sala de sistemas, tienen buenos espacios para el desarrollo de sus actividades, buena circulación de aire e iluminación; cuenta con buenos espacios para las áreas recreativas; la zona del restaurante escolar se mantiene limpia y buen espacio para el servicio.





De otro lado se recomienda realizar mantenimiento a la sede #1, ubicada en la calle 11ª, Carrera 23B, ya que las unidades sanitarias no se encuentran en servicio, y las únicas que se encuentran disponibles su sistema de abasto no funciona adecuadamente.



Dado lo anterior, el señor coordinador John Jairo Méndez, explicó que se inició el mantenimiento en ambas sedes, el cual incluye pintura general, arreglos de baterías sanitarias, mantenimiento eléctrico de ventiladores, luminarias entre otras actividades.

En general el Establecimiento Educativo se encuentra en buenas condiciones para prestar el servicio a la comunidad educativa, suple con la necesidad para los estudiantes, cuenta con buena circulación de espacios, fácil acceso al establecimiento, entre otros. Se recomienda enviar los soportes de mantenimiento respectivos, referentes a las baterías sanitarias, y en las aulas escolares de debe manejar menos estudiantes, ya que no cumple con los requerimientos mínimos exigidos por la norma NTC4595.





Cualquier información adicional favor acercarse a la Dirección de Infraestructura Educativa de la Gobernación de Antioquia, o comunicarse con el profesional encargado de la subregión de Bajo Cauca.

Cordialmente

  
**SEBASTIÁN BERMÚDEZ M.**  
Coordinador Bajo Cauca


Anexo: Acta de visita técnica 13.12.2018



ACTA DE VISITA TÉCNICA No.

FECHA: 13/12/2018 MUNICIPIO: Caucasia HOJA: 1  
 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio Militar - Centro Educativo e/terero del Sabe  
 NECESIDAD/PROYECTO: Revisión infraestructura física.

| ASISTENTE   | CARGO  | DEPENDENCIA/ENTIDAD                                   |
|---|--|---|
| <u>JOHN JAIRO MENDOZA</u><br><u>Sebastián González M.</u> | <u>COORDINADOR</u><br><u>Infraestructura Educativa</u> | <u>COLEGIO MILITAR</u><br><u>Prof. Universitario.</u> |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

| TIPO DE OBRA       |  |             |
|--------------------|---|-------------|
|                    | ZONA RURAL  | ZONA URBANA |
| AULAS NUEVAS       |   |             |
| AMPLIACIÓN         |   |             |
| ÁREA RECREATIVA    |   |             |
| DISEÑO             |   |             |
| MANTENIMIENTO      |   |             |
| MEJORAMIENTO APP   |   |             |
| NUEVA              |   |             |
| REPOSICIÓN         |   |             |
| SANEAMIENTO BÁSICO |   |             |
| OTROS:             |   | <u>X</u>    |

OBJETIVO DE LA VISITA:  
Se realiza visita técnica de verificación e inspección a  
la infraestructura Educativa de las sedes #1 y #2 del  
Colegio Militar - Caucaasia - Antioquia.



FECHA: \_\_\_\_\_

HOJA: 1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se realiza el registro de los siguientes espacios educativos.

- \* Aulas de clase: 27
- \* laboratorio: 1
- \* Sala sistemas: 1
- \* Área recreativa: 2
- \* Aulas preescolar: 4 (incluidos en los 27)
- \* Baños sanitarios: 2 (20 hombres - 11 mujeres)
- \* tienda escolares: 2
- \* Área administrativa: 1
- \* Sala de profesores: 2

- # Estudiantes: 916 (Estudiantes terminaron año escolar) - 2000 Estud. proyectados
- # Docentes: 4 preescolar; 23 primaria; 27 secundario; Media 5
- # Personal Servicios generales: 1 Secretaria, 1 Aux. Administrativa, 1 contable, 1 Rev. fiscal; 4 personal servicios generales.
- # Resto con el Estado: 1

\* Cumple con equipos de emergencia y seguridad en el trabajo: Cártilos, extintores, señalización, botiquines, entre otros.

SITUACIÓN ENCONTRADA

Se verifican aulas escolares de grupos de 40 estudiantes y áreas de 6,80 x 6,05 y altura de 3,07 m.

- 4 ventiladores por aula.
- 2 plafones por aula.

Resto con el Estado: 5,70 x 8,70 # 2,70

Sede #2

Aulas: 7,20 x 7,10  
laboratorio dotado: 8,30 x 7,50.

\* Sede 1 → Calle 14A Carrera 23B. sede de PPAI.

\* Sede 2 → Calle 10 Carrera 26 Dib. Mirador de Volverde.

Gimnasio dotado  
Áreas recreativas dotadas.



FECHA: \_\_\_\_\_

HOJA: 1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Sede #1: Se recomienda mejorar el sistema de ventilación, iluminación y baterías sanitarias, ya que se identifican en mal estado de funcionamiento. A su vez se recomienda realizar un mantenimiento general a las cubiertas, estructura de soporte, conexos, pinturas, entre otros.

Sede #2: Se identifica una buena infraestructura en general, cumpliendo con lo especificado. Se recomienda realizar mantenimiento preventivo al plantel.

Se advierte que el colegio militar se encuentra en obras de mejoras locativas, tanto para la sede #1 y #2. En dicho mantenimiento se contempla el mejoramiento de los baños sanitarios, pintura, intervención de conexos, cubiertas, entre otros.

Se informa que para el mes de enero del 2019, estas obras estarán terminadas.

| No. | Compromisos   | Responsable      | Fecha de compromiso |
|-----|---|------------------|---------------------|
| 1.  | Registro fotográfico de obras de mantenimiento        | Colegio Militar  | Enero 2019.         |
| 2.  | Soporte y registro de baterías sanitarias funcionales | Colegio Militar. | Enero 2019.         |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN   | 13/12/2018              |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL | Sebastián Bermúdez a.s. |
| FIRMA                  | Sebastián B.            |
| CARGO                  | Prof. Universitario.    |

Anexar:  
Registro fotográfico



GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VISITA TÉCNICA

Código: FO-M2-P2-017

Versión: 02

Fecha de aprobación: 03/08/2017

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| ASISTENTE          | JOHN JAIRO MEXDEZ      | FIRMA:<br><br>1804667814 |
| DEPENDENCIA        | COLEGIO MILITAR CELTES |   |
| CORREO ELÉCTRONICO | COORPOESPARO@40HOO.COM |   |
| TELEFONO           | 8392925 - 314-88143-98 |   |

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| ASISTENTE          |  | FIRMA: |
| DEPENDENCIA        |  |        |
| CORREO ELÉCTRONICO |  |        |
| TELEFONO           |  |        |

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| ASISTENTE          |  | FIRMA: |
| DEPENDENCIA        |  |        |
| CORREO ELÉCTRONICO |  |        |
| TELEFONO           |  |        |

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| ASISTENTE          |  | FIRMA: |
| DEPENDENCIA        |  |        |
| CORREO ELÉCTRONICO |  |        |
| TELEFONO           |  |        |

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| ASISTENTE          |  | FIRMA: |
| DEPENDENCIA        |  |        |
| CORREO ELÉCTRONICO |  |        |
| TELEFONO           |  |        |